Kokonaisratkaisu on luonnonmukainen, ei ole kajottu metsäalueeseen.

Pysäköinti on ikuinen ongelma ja suunniteltu parkkipaikka on liian pieni.

Parkkipaikka on öisin levoton.

Tommilantien kentän puoleisen jalkakäytävän poistaminen tai leventäminen.

Tommilantielle korotettu suojatie.

Uusi saattoliikennepaikka toivottavasti vähentää tällähetkellä haasteena olevaa Rinteentien pysäköintiä.

Saattoliikennepaikalta on oltava sujuva ja turvallinen kävelyreitti kentälle.

Linja-autojen pysäköinti on huomioitava.

Toimiston ja leikkipuiston pysäköinti mietityttää.

Ehdotettuja ratkaisuja pysäköinnille:

◦ Liikastentien varressa, metsän lounaispuolella oleva risukoitunut kenttäalue ja sieltä metsäreitti kentälle. Pysäköintialue voisi palvella myös muita ulkoilijoita.

◦ Tommilantien ja Liikastentien risteyksessä olevan vanhan kaupparakennuksen piha.

◦ Kadunvarsipysäköinti Tommilantien varteen tai vinoparkki Rinteentien varteen lähiliikuntapuiston laidalle.

Noin 1000 hengen katsomo on sopiva.

Käyttäjien turvallisuus on otettu suunnitelmassa hyvin huomioon.

Lähiliikuntapuisto on hyvä suojavyöhyke kentän ja Rinteentien välissä.

Pysäköintiruutujen selkeä merkitseminen, jotta autoja saadaan mahtumaan enemmän.

Käännetty kenttäratkaisu sai laajaa kannatusta.

Kentän kääntämisen hyödyt:

◦ toiminnot ja liikkuminen selkeytyvät

◦ ratkaisu hyödyntää hyvin nykyisiä palveluita

◦ katsomoon paistaa aurinko koko päivän.

Huoltorakennuksen eteläpuolelle tarvitaan huoltoportti, joka voisi samalla palvella juniorikenttien käyttäjiä.

Aitojen ja verkkojen on oltava riittävän korkeat, jotta leikkipuisto maalin takana on turvallinen.

Lähiliikuntapuiston haasteena ilkivalta ja nuorison aiheuttamat häiriöt.

Tekonurmi lisäisi huomattavasti kentän käyttötunteja.

Vähintään varaus lämmitettävälle kentälle olisi järkevää tehdä samassa yhteydessä.

Muutosehdotuksia:

◦ juniorikenttien kääntö ja määrän kasvattaminen kolmeen

◦ kenttäalueen laajentaminen metsän puolelle kahden täysikokoisen kentän mahdollistamiseksi.

Suojaetäisyydet kenttien ympärillä on oltava riittävät törmäysten ja liukastumisten välttämiseksi.

Parkourin sijaan frisbeegolfrata metsään.

Leikkipuisto etelämpänä olisi paremmin yhteydessä juniorikenttiin.